

点火試験不要工法 (QT工法)

お客さま宅外から点火試験を行わずにメーター交換を完了させる吸着(QT)工法です。

特長

- ① 高層マンションでのパージガス処理やガス臭の拡散を防止
- ② メーター交換時のパージガスを簡便に吸着して回収
- ③ 不在・入室拒否時にメーター近傍で取替が可能
- ④ 密閉空間・火気厳禁エリアにおいても安全にパージガス処理が可能
- ⑤ 負圧制御機能によりメーターの損傷を防止

QT工法用治具



装置内容


ガス吸着回収容器



再生専用真空ポンプ



▲膜式メーター交換作業(例)



■適用可能なガス・設備

- 天然ガスを主成分とする
- 都市ガス(13A・12A)
- 都市ガスメーター「1号～6号」

■回収できないガス

- 燃焼範囲になる都市ガスと空気の混合ガス
- その他可燃性ガス及び腐食・毒性ガス