


点火試験不要ガスメータ交換工法

QT 工法

お客さま宅内への立入りおよび点火試験を必要とせず、すべて宅外でガスメータ交換を完了させるガス吸着回収工法です。

【工法概要】



膜式メータ交換現場例

【回収できるガス・設備】

- ・都市ガス（13A・12A）
- ・都市ガスメータ 1号～6号

【回収できないガス】

- ・燃焼範囲の都市ガスと空気の混合ガス
- ・その他の可燃性ガス（LPガスなど）
- ・腐食・毒性ガスなど

【特長】

- ・高層マンションでのパージガス処理やガス臭の拡散を防止
- ・メータ交換時のパージガスを簡便に吸着し回収
- ・不在、入室拒否による宅外でのガスメータの交換が可能
- ・密閉空間や火気厳禁エリアにおいても、安全にパージガス処理が可能
- ・負圧制御機能によりガスメータの損傷を防止